

### Technický list – DS01 – stěrkovácí a spárovací hmota fasádních profilů

**Stěrkovácí a spárovací hmota DS01 tvoří ochranou vrstvu polystyrenových fasádních profilů .**

**Složení:** písek, cement, přísady

**Použití:** hmota DS01 je plastické konzistence, určena na potahování polystyrenových fasádních profilů, pro spárování a potahování jejich spojů a opravy fasádních polystyrenových profilů.

#### Technické údaje:

**Tloušťka nanášení:** max. 4 mm

**Možnost úprav:** 20 minut

**Doba zpracovatelnosti:** 20 minut

**Teplota pro zpracování:** min. + 10°C

**Technologická přestávka (schnutí):** min. 3 dny (při teplotě vzduchu + 20 °C a relativní vlhkosti vzduchu 65%)

**Balení:** 1 kg, 5 kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg v plastových kbelících

**Skladování:** v suchu na dřevěném roštu, bez přímého slunce, nesmí zmrznout, maximálně 12 měsíců

**Bezpečnost práce:** v čerstvém stavu reaguje alkalicky. Zamezte styku s kůží a očima. Při práci používejte ochranné rukavice. První pomoc: při potřísnění kůže omyjte místo velkým množstvím vody a mýdlem, při zasažení očí vyplachujte po dobu 10 – 15 minut velkým množstvím vody. Při náhodném požití vypláchněte ústa a vypijte cca ½ litru vody. V případě potřeby vyhledejte lékaře. Ve vyzrálém stavu je výrobek neškodný.

<b>Rizikové věty:</b> R – věty	R 37/38	Dráždí dýchací orgány a kůži
	R 41	Nebezpečí vážného poškození očí
	R 43	Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží
S – věty	S 2	Uchovávejte mimo dosah dětí
	S 24/25	Zamezte styku s kůží a očima
	S 26	Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc
	S 28	Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a obličejový štít nebo brýle
	S 46	Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení

**Zpracování:** podklad musí být čistý, suchý a pevný, bez látek snižující přilnavost.

Bezprostředně před nanášením **DS01** hmotu promísit pomaloběžným míchadlem. Na povrch nebo spoje fasádních profilů nanášejte **DS01** nerezovou špachtli, poté je možné povrch upravit štětcem. Po uschnutí **DS01** je možné povrch také přebrousit jemným brusným papírem.

Teplota vzduchu a podkladu nesmí během zpracování klesnout pod + 10°C, během tuhnutí pod + 5°C. Přímé zahřívání omítky není dovoleno. Při použití zahřívacího zařízení, především plynových ohříváčů, je třeba dbát na dostatečné provětrání.

Nepřimíchávat žádné jiné látky ani vodu!